

UST マミヤ
クラブフィッター
吉川仁さん

振動数・重量のフロアが多くなるアマチュアゴルファーのセッティングで乱れている！

UST マミヤ フィッティングラボでは、セッティングをトータルで診断することを特徴としています。90分の中で、お持ちいただいたクラブを測定し、現状の悩みをヒアリング、そして試打フィッティングという流れになります。

悩みを持ってフィッティングに越しいただいたアマチュアゴルファーの皆様は共通点、それは振動数(硬さ)と重量のフロアが成されていないことにあります。一番多いケースをご紹介します。ドライバーはカスタムシャフトが当たり前の時代で、ややハードなスペックを選ばれる方が多い。アイアンもそれに合わせてややハードなスペックが一般的。問題はその間に入る、フェアウ

エイウッドやハイブリッドのシャフトがクレーマー・カー純正品という場合が多く、振動数と重量のフロアがアンバランスになっている事例が、とても多く見られます。そういったセッティングはラウンド時に何らかのシヨットの不調の原因となってしまうこともあり、そのままにしておくとはいけません。


現状のセッティングに不安を抱いている方は一度、UST マミヤにセッティング診断にお越しください。90分のクラブフィッティングを通して、改善すべき点(良い点も)をしっかりと診断させていただきます。

#コロナに負けるな!
BOUNCE BACK!
今こそ
ゴルフの力で
**元気を
取り戻せ!**

マイセッティングの弱点を改善せよ。

「ATTAS」シリーズでお馴染みのUST マミヤからのバウンスバック！
今回、ゴルフに伸び悩むあなたのセッティングにあてての音笛を鳴らします。
カリスマフィッター・吉川仁さんに貴重な話を伺いました。

撮影：田中安幸



振動数グラフの典型例

ブルー・・・理想的なセッティングフロー
ホワイト・・・典型的な振動数の乱れ

アマチュアゴルファーのセッティングでは、とくにフェアウェイウッドとハイブリッドにおいて、振動数・重量のフロアが成されていない場合が多い。

USTMamiya FITTING LABO

完全予約制

フィッティング料金 8000円(90分)

東京

東京都千代田区五番町 12-11 泉館五番町4F
TEL03-6272-9801

大阪

大阪府大阪市西区江之子島1-10-1
阿波産スポーツメディカルビル受付2F
TEL0120-307-562

山口

山口県周南市城南町1-33
TEL0834-22-2292




PRESENT

90分
フィッティング・
リシャフト権利

3名様

No. 8

※UST マミヤ フィッティングラボ 東京・大阪・山口の3店舗の中から、ご希望の店舗にて診断の上、ご希望のシャフトカテゴリのリシャフトとなります。



飛びの切り札。アッタスジャック

ATTAS JACK

シャフトを揃え
UST Mamiya
www.ustmamiya.com

株式会社 シャフトラボ TEL.03-6272-9801 https://ustmamiya.co.jp

Instagram Facebook Twitter YouTube USTMamiya